
18K
100K.
.1 uF.
6.2K.
4.7K
11K
100pF.
2.2 uF.
160Ω
1500 pF.
11K.
33K.
2700Ω
20 uF.
470
2200Ω
5.6K
39K.
100Ω
100Ω
NOTE
OFFSET < 50mV
I. BIAS ≅ 15ma
Q7.
.33Ω
.33Ω
MR751
Q6.
FUSES
AGX 5
-45V
O/P
+45V

WIRE PWR

PRINTED CIRCUIT BOARD

FUZE MOTORS, AM



SCHEMA
FOR AN
AMPLIFI

E.

ORCUIT BOARD

EMITTER RESISTOR TRIP FUZE MOUNTERS AND HEAT SINKS



Note:
offset ≤ 50mV
I Bias ≈ 15mA

SCHEMATIC DIAGRAM FOR ALL WIRE POWER AMPHIFIERS

E. TAYLOR