





ALIMENTATION du PIC et du RECEPTEUR RC


Attention: le LM2940 / 5V est instable en l'absence de condensateur sur la sortie (voir datasheet) La tension qu'il délivre monte alors au dessus de 5V




Récepteur RC



C7 et C8 = 4n7 = Antiparasitage



E12-E13-E14-E15 =
Programmation du PIC
'in-circuit'



Title		
DOUBLE VARIATEUR MIXEUR POUR 2 MOTEURS DC (Hélico)		
Size	Document Number	Rev
A	Pour hélico Piccolo	03
Date:	Thursday, April 21, 2005	Sheet 1 of 1